Отчет об исполнении предписаний МБОУ Школа № 38 г.о.Самара

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
Роспотребнадзор				
1	Ученическую мебель для обучающихся 1-й ступени образования в 3а,3б,4а,4б обеспечить регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.3	15.08.2016	выполнено	.
2	В кабинете художественного труда и иностранного языка светильники расположить параллельно линии окон в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.2.5.	15.08.2016	выполнено	
3	В спортивном зале, на пищеблоке в моечном отделении, рекреации 2-го этажа привести внутреннюю отделку в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.28	15.08.2015	выполнено	
4	Ученическую мебель в классах установить с учетом подбора соответственно росту обучающегося в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.4	15.08.2015	выполнено	
5	В кабинете художественного труда оборудовать лоток длязадержание меловой пыли, хранения мела, тряпки и чертежных принадлежностей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.7	15.08.2015	выполнено	
6	Установить регулируемую по высоте подставку для ног на компьютерные столы в соответствии с требованиямиСанПин 2.2.2/2.4.1340-03 п.11.4	15.08.2015	выполнено	
7	Восстановить целостность стен и пола в горячем цехе, в моечных отделениях кухонной и столовой посуды в соответствии с требованиями п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	15.06.2016	Не выполнено	Срок исполнения 15.08.2018
8	Восстановить целостность потолка в моечном отделении	15.06.2016	Не выполнено	Срок исполнения

	кухонной посуды с требованиями п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».			15.08.2018
9	На пищеблоке установить моечную ванну для обработки сырой продукции: овощей, мяса, рыбы в соответствии с требованиями п.8.6 СП 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	15.06.2016	выполнено	
ОНД МЧС				
10	Руководитель организации не составил годовой план график с учетом технической документации заводов изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживаниюи планово предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений(автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	01.06.2015	выполнено	
11	Руководитель организации не организовал в подвальных помещениях проведение работ по заделке не горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями.	1.06.2015	выполнено	
12	В коридоре у актового зала отсутствуют пожарные извещатели.	01.08.2015	выполнено	
13	В коридоре ведущем из актового зала непосредственно на улицу(2-й эвакуационный выход) отсутствуют пожарные извещатели.	01.08.2015	выполнено	

14	В тамбуре столовой на первом этаже отсутствуют пожарные извещатели.	01.08.2015	выполнено	
15	Система оповещения людей о пожаре на 3 и 4 этажах находится в неисправном состоянии	01.08.2015	выполнено	
16	В здании класса Ф4 высотой до 15 м. допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток не через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м. по закрепленным стальным стремянкам.	01.08.2015	выполнено	
17	В здании на путях эвакуации на 1, 2, 3, 4 этажах, в коридорах допускается применение материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен общих коридоров.	01.08.2015	выполнено	
18	В лестничных клетках 1 этажа допускается размещение оборудования (батареи отопления), выступающие из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	01.08.2015	выполнено	

Директор МБОУ Школа № 38 г.о.Самара И.В.Ерисова